

給家長的一封信

親愛的家長您好：

學校為提供師生更優質、舒適、安全的教學與學習環境，爭取經費進行了活動中心屋頂防水隔熱改善工程，因所需施工期較長，加上室外工程下雨無法施工，於開學後無法完工，學校已請廠商依約趕工，施工期間已請廠商做好施工區域控管及安全防護措施，學校也將積極做好品質監督，並於透過開學典禮、班級會議、放學集會等宣導措施，來提醒同學們安全意識，以做好師生的安全防護，敬請家長諒解與放心。

開學後校園即將持續進行的工程及因應安全措施如表列，希望我們一同提醒並叮嚀我們的學生，讓學生學習遵守規範，保護自己。

1. 工務會議召開：趕工計畫落實，架設圍籬並設置施工區域阻隔，請工地主任及監造建築師監督工程安全措施。
2. 施工範圍管制：施工區域管制圍籬涵蓋範圍(如下圖)，學生下課不能接近施工區域。
3. 施工人員管制：針對施工人員，統一進出校園，依照施工品質及安全衛生要求，注意服儀、不可抽菸、喝酒、打赤膊，固定人員動線，減少與學生接觸機會。
4. 材料機具管制：
 - (1)施工材料、機具集中放置於施工圍籬範圍內。
 - (2)若有車輛或大型機具進出，需有專人指揮並做好安全維護工作，避免上、放學時間進出，
 - (3)施工後機具要收妥齊置並在每日施作完畢後確認安全無虞始得離開，以維護校園內師生安全。

師生安全是工程進行的最優先考量，學校在這段期間會做好安全控管與監督，各項工程的因應措施所造成的不便，期盼您能配合。相信有您的支持，學校會在這次的優質化工程中蛻變的更安全、更美麗、更優質。倘您有意見提醒或疑問，請洽總務處劉主任 2592-4446 分機 310。


臺北市立啟聰學校 敬上

114年8月26日

臺北市立啟聰學校 114 學年度校舍平面位置圖

臺北市立啟聰學校 114 學年度第 1 學期校舍平面位置圖

1140819 修



重慶北路

工程名稱	施工地點	開工/竣工	說明	備註
<u>活動中心屋頂防水隔熱改善工程</u>	<u>活動中心</u>	07 月 01 日 09 月 22 日 (預估)	屋頂防水鋪面更新及看台區材質劣化修補，工程施作期間，活動中心三樓暫停使用。	藍框